

## عند سحبها لبوابة صعود الركاب طائرة تدهس سائق مركبة



اصطدمت طائرة تايلاندية بقاطرة طائرات كانت تسحبها بأحد مطارات العاصمة التايلاندية بانكوك، الجمعة، ما أسفر عن مقتل قائد السيارة وإصابة آخر.

وكشف سومبون كوترانون، المدير العام في مطار دون مويانغ، أن طائرة كان يتم قطرها إلى بوابة صعود الركاب بمطار في بانكوك أفلتت واصطدمت بالقاطرة، مما أسفر عن مقتل عامل

كما أضاف أن عاملا آخر أصيب بجروح عندما اصطدم بالقاطرة الكابل الطليق الذي كان يسحب الطائرة

ونشرت وسائل الإعلام التايلاندية ومواقع التواصل، لقطات بالفيديو للحادث، أظهرت كيف تعطلت القاطرة الصغيرة أثناء عملية السحب، في حين استمرت الطائرة في تحركها لتتصادم بها

إلى ذلك، اضطرت شركة الطيران "نوك إير" الاقتصادية إلى استبدال طائرتها التالفة بأخرى للرحلة المتجهة إلى مدينة ناخون سي ثامارات الجنوبية

وقالت الشركة إنه سيتم إجراء تشريح للجثة وإنها ستحقق في سبب الحادث. وأضافت أنها ستقدم المساعدة والتعويضات لأسرة العامل القتيل

"وقال مدير المطار سومبون إن تحقيقا أوليا توصل إلى أن كابل السحب "قد تحرر